

Rapporto di Prova n. 0038341 / Sede E Rev. 0

Data di emissione: 17/02/2022

Numero identificativo campione: 0038341 / Sede E

Campione di (α): Acqua Sotterranea da Bonifica

Acque sotterranee bonifiche - (D.Lgs. 152/06 - siti contaminati)

Richiedente (α): ARPA U.O.C. BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE (CO-VA)

Via dei Campigli 5 - 21100 Varese (VA)

Prelevatore (α): A cura della parte in contradd con ARPA

Codice Sito (α): VA042.0019 - ABC TESSILE EX RAYTOR COMPOUNDS SPA - EX MONTEDISON

Comune (α): Castellanza - (VA)

Metodo di campionamento: Modalità definita da UO ente prelevatore

Data di campionamento (α): 26/01/2022

Numero verbale (α): 102561

Punto di prelievo (α): PO012042NR9074 - PZ2 - ABC Tessile Castellanza (ex polo chimico)

Data di accettazione: 26/01/2022

Data inizio prove: 26/01/2022

Data fine prove: 08/02/2022

Risultati delle prove

Parametro <i>Metodo</i>	Unità di misura	Risultato	Incertezza estesa {k/liv conf}	LOQ	Limiti di legge	Rif.
Parametri di base						
Azoto ammoniacale (come N) * <i>UNI 11669:2017 met A</i>	mg/L	12,7	± 2,8 {2/95%}	<0,015		
Azoto totale (come N) * <i>MT.MI.863 rev 2 2016</i>	mg/L	45,5	± 8,2 {2/95%}	<0,5		
Anioni						
Azoto nitrico (come N) <i>UNI EN ISO 10304-1:2009</i>	mg/L	24,8	± 2,5 {2/95%}	<0,11		
Nitriti (come NO₂) * <i>APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003</i>	µg/L	<20		<20	500	(1)

(1) D.Lgs. 152/06, All.5. Tab.2 (acq. sotterr. siti contaminati) Parte quarta Tit. V.

* Prova non Accreditata da Accredia

MT.XX.YYY: MT indica un metodo di prova interno del laboratorio, XX individua la UO/sede laboratoristica e YYY identifica il codice numerico

Legenda abbreviazioni:

K=fattore di copertura

Liv.conf.= livello di confidenza

Firmato digitalmente in delega per il Responsabile di Unità Organizzativa da:

Dott.ssa Giovanna Lavoro