

OL_24.0.1

OL_24

OL_23.5

OL_23.4

Ponticello industria
Non adeguato e compatibile

Ponticello industria
Non adeguato e compatibile


Ponticello MJC
Adeguato

Ponte Piazza Castegnate
Non adeguato e compatibile

Passarella Piazza Leonardo Da Vinci
Adeguato

Ponte di Via del Molino
Non adeguato e compatibile

Ponte di Via Gabinella
Non adeguato e compatibile



LEGENDA

- Limite comunale
- ▨ Bacino drenante del Lambro - Olona meridionale
- ▨ Bacino drenante del Ticino
- Esondazioni storiche (1992 - Magistrato del Po)
- ▨ Area interessate da alluvioni rare - Parcotosia P1 (mappe PGR)
- Canali / canali tombinati
- OPERE IDRAULICHE
- Muro in cls
- Tombinatura
- Scogliera in pietrame
- Argine
- Ciglio della sponda dell'alveo
- Soglia / Briglia
- Scarico
- Idrometro (Stazione meteorologica del Centro Geofisico Prealpino - attivo dal maggio 1996)

COMMITTENTE:
 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLANZA

INCARICO: Aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio ai sensi della D.G.R. 30 novembre 2011 - n.IX/2616

UBICAZIONE: Castellanza (VA)

OGGETTO: Carta idrografica e delle esondazioni con ubicazione delle opere idrauliche

FILE:	SCALA: 1:2.000	A CURA DI: Dott. ssa Caterina Melandri
DATA: Dicembre 2019	ALLEGATO: 2	

www.arethusa-geo.it

ARETHUSA
GEOLOGIA AMBIENTE TERRITORIO E SICUREZZA

RESPONSABILE TECNICO: dott. Ermanno Dolci
IL COMUNE