


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S01	<i>Campo Sportivo via Varese</i>
--------	------------	---

Località Castellanza

Indirizzo via Varese

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007




1.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Varese.



2.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Varese.

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S01	<i>Campo Sportivo via Varese</i>
--------	------------	----------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Varese
	Tipologia dell'attrezzatura	Attrezzatura Sportiva
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 15.624,73
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Pro Patria di Busto Arsizio
Edificio	
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	Sufficiente

FRUIBILITA'

Orari	
Ticket	
Utenti	Pro Patria

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situato in via Varese, gode di una discreta accessibilità dalla via principale
Sosta	Nelle vie adiacenti ci sono adeguate aree di parcheggio a sosta libera
Strutture architettoniche	

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S01	<i>Campo Sportivo via Varese</i>
--------	------------	----------------------------------

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
Costi di adeguamento	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	
	-
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
	-
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	
	-
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S02	<i>Palestra Skorpion Club</i>
--------	------------	--------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Asti

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007




1. Palestra, giugno 2007, veduta da via Asti



2. Palestra, giugno 2007, veduta da via Asti

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S02	<i>Palestra Skorpion Club</i>
--------	------------	--------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Asti
	Tipologia dell'attrezzatura	Attrezzatura Sportiva
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.594,60
	Superficie coperta	mq 1.802
	Superficie lorda di pavimento	mq 3.493 (da uff. tributi)

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	Edificato nel 1980 come capannone industriale, nel 1988 è stato trasformato in palestra. Al piano rialzato si trova l'ingresso, un ristorante, uffici e campi da squash, al primo piano sale palestra, sala riunioni per 150 posti; al piano seminterrato spogliatoi, centro estetico e servizi.
Aree libere	Piscina scoperta, giardino, campi da tennis.

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	Sufficienti

FRUIBILITA'

Orari	Diurno-serale
Ticket	Quota d'iscrizione
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situata in via Asti, al confine con Busto Arsizio, da Castellanza non è facilmente raggiungibile
Sosta	Nell'area adiacente è presente una vasta area per parcheggio
Strutture architettoniche	Vi è la presenza di una rampa per l'accesso dei disabili

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007
---------------------------------	--------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S02	<i>Palestra Skorpion Club</i>
--------	------------	-------------------------------

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
Costi di adeguamento	-
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	-
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	-
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	-
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S03	<i>Campo Sportivo via san Giovanni</i>
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo via San Giovanni

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzature sportive



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via San Giovanni.




2.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via San Giovanni.

Data compilazione scheda

Ottobre 2007

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S03	<i>Campo Sportivo via san Giovanni</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via San Giovanni
	Tipologia dell'attrezzatura	Attrezzatura Sportiva
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 6.248,98
	Superficie coperta	mq 56
	Superficie lorda di pavimento	mq 56

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune
Gestione	Castellanza Servizi
Edificio	Lo spogliatoio è un prefabbricato di forma rettangolare, con copertura piana e si sviluppa per un piano in altezza
Aree libere	Campo in calcestruzzo

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Sufficiente
Aree libere	Il campo versa in un cattivo stato di conservazione

FRUIBILITA'

Orari	Dalle 16.00 alle 22.00
Ticket	La struttura viene affittata alle società sportive
Utenti	Tre società sportive

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situato in via San Giovanni, gode di una buona accessibilità
Sosta	Nelle vicinanze sono presenti parcheggi a sosta libera
Strutture architettoniche	Per accedere agli spogliatoi sono presenti dei gradini

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Necessita di interventi di ammodernamento per gli spogliatoi e per il campo da gioco
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S03	<i>Campo Sportivo via san Giovanni</i>
--------	------------	--

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
	Rifacimento del campo con materiale sintetico. Nuovi spogliatoi e rifacimento dell'illuminazione.
Costi di adeguamento	€ 600.000,00
Modalità di intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	€ 600.000,00
Modalità di intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	Aprile 2008
---------------------------------	-------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S04	<i>Palestra Green Club</i>
--------	------------	-----------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo viale Rimembranze, 20

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Palestra, giugno 2007, veduta da viale
Rimembranze




2. Palestra, giugno 2007, veduta da viale
Rimembranze

Data compilazione scheda

Ottobre 2007

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S04	<i>Palestra Green Club</i>
--------	------------	----------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Viale Rimembranze, 20
	Tipologia dell'attrezzatura	Attrezzatura Sportiva
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.594,60
	Superficie coperta	mq 792,06
	Superficie lorda di pavimento	mq 1.257

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	INCOS srl
Gestione	Privata
Edificio	Nato come cinema, si sviluppa su due piani e ospita, oltre alle attrezzature sportive, anche un'area per la ristorazione
Aree libere	E' presente un cortile in parte adibito a parcheggio

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 23.00
Ticket	Da sabato a domenica dalle 9.00 alle 18.00 Quota d'iscrizione
Utenti	I residenti del Comune di Castellanza e dei comuni limitrofi

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situata in viale Rimembranze, gode di una buona accessibilità
Sosta	Nelle vicinanze sono presenti parcheggi a tempo, inoltre la palestra ha un parcheggio interno
Strutture architettoniche	Ci sono rampe sul retro per favorire l'accesso dei disabili

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007
---------------------------------	--------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S04	<i>Palestra Green Club</i>
--------	------------	----------------------------

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
-	
Costi di adeguamento	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
-	
Costi di integrazione	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
-	
Costi delle opere	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	
--	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S05	<i>Piscina</i>
--------	------------	----------------

Località Castellanza

Indirizzo via Piemonte n. 67

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Piscina, giugno 2007, veduta da viale Piemonte



2. Piscina, giugno 2007, veduta da viale Piemonte

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S05	<i>Piscina</i>
--------	------------	----------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Viale Piemonte, 67
	Tipologia dell'attrezzatura	Attrezzatura Sportiva
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 9.304,82
	Superficie coperta	mq 2.646,46
	Superficie lorda di pavimento	mq

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Associazione Bustese Nuoto
Gestione	Privata
Edificio	La costruzione dell'edificio risale agli anni '70. n. 3 vasche – palestra – bar – spogliatoi e locali di servizio
Aree libere	Parco recintato e parcheggio

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Discreto
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	8-22-23
Ticket	Si
Utenti	Residenti dei comuni limitrofi – corsi per le scuole

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situata in viale Piemonte, gode di una buona accessibilità rispetto al sistema viario
Sosta	I parcheggi sono carenti
Strutture architettoniche	La struttura è accessibile

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Necessita di interventi di manutenzione straordinaria
---------------------------	---

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S05	<i>Piscina</i>
--------	------------	----------------

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
-	
Costi di adeguamento	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
-	
Costi di integrazione	
-	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
-	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	
-	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S06	<i>Campo Sportivo via Diaz</i>
--------	------------	---------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Diaz

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007




1.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via
Binda Diaz



2.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via
Binda Diaz

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S06	<i>Campo Sportivo via Diaz</i>
--------	------------	--------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Diaz
	Tipologia dell'attrezzatura	Attrezzatura Sportiva
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq. 21.269,63
	Superficie coperta	mq. 922
	Superficie lorda di pavimento	mq. 922

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comunale
Gestione	Castellanza Servizi
Edificio	Sono presenti delle tribune e spogliatoi realizzati recentemente, palestra pesi sotto le vecchie tribune, alloggio del custode.
Aree libere	Campo da calcio in erba e pista di atletica

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	Discreto

FRUIBILITA'

Orari	Domenica, solo partite di campionato
Ticket	Sì
Utenti	Vi si svolgono le partite della Castellanzese

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situato in via Diaz, è facilmente raggiungibile
Sosta	Nelle vicinanze ci sono parcheggi a sosta libera
Strutture architettoniche	Le tribune non sono accessibili

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Necessita di interventi di manutenzione straordinaria alla recinzione e alla pista di atletica
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S06	<i>Campo Sportivo via Diaz</i>
--------	------------	--------------------------------

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
	Sistemazione recinzione Sistemazione spazi esterni
Costi di adeguamento	€ 200.000,00 € <u>70.000</u>
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	€ 200.000,00 € <u>70.000</u>
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	Aprile 2008 Agg.2010
---------------------------------	----------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S07	<i>Campo Sportivo via Bellini</i>
--------	------------	--

Località Castegnate

Indirizzo via Rescalda/via Bellini

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007




1.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Bellini



2.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Bellini

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S07	<i>Campo Sportivo via Bellini</i>
--------	------------	-----------------------------------

	Località	Castegnate
	Indirizzo	Via Rescalda / Bellini
	Tipologia dell'attrezzatura	Attrezzatura Sportiva
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 7.872,75
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune
Gestione	Castellanza Servizi
Edificio	Gli spogliatoi hanno pianta rettangolare, sono nuovi e si sviluppano per un piano di altezza
Aree libere	Campo sintetico <u>realizzato da 3 anni di recente realizzazione</u>

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Prevalentemente dalle 16 alle 23 partite la domenica
Ticket	La struttura viene affittata alle società sportive
Utenti	Cinque società sportive

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situato in via Rescalda, è facilmente raggiungibile
Sosta	Nelle aree adiacenti ci sono parcheggi a sosta libera
Strutture architettoniche	

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Ottimo, <u>necessitano servizi igienici per il pubblico, sono in fase di realizzazione le tribune per il pubblico</u>
---------------------------	---

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S07	<i>Campo Sportivo via Bellini</i>
--------	------------	-----------------------------------

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
	Realizzazione tribune e parcheggi Sono in fase di realizzazione le tribune per il pubblico e necessita di servizi igienici per il pubblico.
Costi di adeguamento	€ 200.000,00 € <u>150.000,00</u>
Modalità di intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> <u>Altre risorse comunali</u> <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	€ 200.000,00 € <u>150.000,00</u>
Modalità di intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> <u>Altre risorse comunali</u> <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	Aprile 2008 Agg.2010
---------------------------------	----------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S08	<i>Palestra Energy</i>
--------	------------	-------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Verdi, 2

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



Palestra, giugno 2007, veduta da via Verdi



Palestra, giugno 2007, veduta da via Verdi

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S08	<i>Palestra Energy</i>
--------	------------	-------------------------------



Località Castellanza
Indirizzo Via Verdi, 2
Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura Sportiva

Caratteristiche dimensionali
 Area complessiva mq. 390 circa
 Superficie coperta mq. 390
 Superficie lorda di pavimento mq. 390

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Galco srl
Gestione	Privata
Edificio	La palestra di trova al primo piano di un edificio ad uso produttivo
Aree libere	-

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	-

FRUIBILITA'

Orari	
Ticket	Sì – retta <u>quota</u> di iscrizione
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Nei pressi di viale Lombardia, strada principale di Castegnate
Sosta	E' presente un parcheggio in sede propria
Strutture architettoniche	La struttura è accessibile (servoscala, servizi disabili)

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S08	<i>Palestra Energy</i>
--------	------------	------------------------

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
-	
Costi di adeguamento	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
-	
Costi di integrazione	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
-	
Costi delle opere	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	
-	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S09	<i>Palazzetto dello Sport (PalaBorsani)</i>
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo via per Castellanza

Tipologia dell'attrezzatura Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007




1. Palazzetto dello Sport, giugno 2007, veduta da via per Castellanza



2. Palazzetto dello Sport, giugno 2007, veduta da via per Castellanza

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S09	<i>Palazzetto dello Sport (PalaBorsani)</i>
--------	------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via per Castellanza
	Tipologia dell'attrezzatura	Attrezzatura Sportiva
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 10.096,36
	Superficie coperta	mq
	Superficie lorda di pavimento	mq 4.395

DESCRIZIONE
E NOTE STORICHE

Proprietà	Comune
Gestione	Castellanza Servizi
Edificio	Sono presenti due palestre con campi da gioco (pallavolo, basket, calcetto, tennis, tribuna da 480 posti, bocciodromo, palestra fitness, judo, spogliatoi e servizi, bar. Due campi da calcetto e tennis esterni
Aree libere	Giardino e parcheggi

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	
Ticket	Sì
Utenti	I residenti del Comune di Castellanza

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	E' presente un parcheggio interno
Strutture architettoniche	Accessibili

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Ottima struttura
---------------------------	------------------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Aff.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	S09	<i>Palazzetto dello Sport (PalaBorsani)</i>
--------	------------	---

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
Adeguamento campi di pallavolo, potenziamento illuminazione	
Costi di adeguamento	€ 40.000
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Spostamento del campo da bocce	
Costi di integrazione	€ 5.000
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input checked="" type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	€ 5.000 e € 40.000
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input checked="" type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------