


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I 01	<i>Scuola elementare Aldo Moro (ex Manzoni)</i>
--------	-------------	--

Località **Castellanza**

Indirizzo **via San Giovanni, 10**

Tipologia dell'attrezzatura **Scuola elementare**



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007




1. Scuola elementare Aldo Moro, giugno 2007,
veduta dell'edificio principale da via San Giovanni



2. Scuola elementare Aldo Moro, giugno 2007,
veduta dell'edificio principale da via San Giovanni

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I 01	<i>Scuola elementare A. Moro</i>
--------	-------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via San Giovanni, 10
	Tipologia dell'attrezzatura	Scuola Elementare
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 7.924,71
	Superficie coperta	mq 2.099,66
	Superficie lorda di pavimento	mq 4.840,00

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comunale
Gestione	Comunale
Edificio	Edificato agli inizi degli anni '70, è composto da due corpi collegati da passaggi coperti. Il primo corpo, con pianta a L, ospita in due piani fuori terra le aule didattiche, e al piano seminterrato sale per attività integrative, servizi e l'archivio comunale. Il secondo corpo ospita la palestra; al primo piano si trovano l'alloggio del custode e alcune aule.
Aree libere	A verde e parcheggio

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	sufficiente
Aree libere	buono

FRUIBILITA'

Orari	Da lunedì a venerdì, 8,30-16. Prescuola dalle 7.30, post-scuola fino alle 18
Ticket	No
Utenti	Circa 190 alunni del comune di Castellanza e limitrofi

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situata nei pressi di viale don Minzoni, ben collegata alla viabilità principale
Sosta	Nelle vicinanze sono presenti parcheggi a sosta libera
Strutture architettoniche	L'edificio è accessibile

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Pur essendo di qualità complessiva sufficiente, l'edificio presenta problematiche dal punto di vista energetico: i consumi di energia elettrica e di calore sono eccessivi, a causa in particolare delle ampie superfici a vetri dei serramenti
---------------------------	---

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I 01	<i>Scuola elementare A. Moro</i>
--------	-------------	---

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
	Rifacimento totale della pavimentazione in linoleum; rifacimento totale dei serramenti opere di manutenzione straordinaria alla palestra
Costi di adeguamento	€ 1.900.000
Modalità di intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
	Nessuna
Costi delle opere	Nessuno
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	€ 1.900.000
Modalità di intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	102	<i>Scuola materna, elementare e asilo nido Maria Montessori</i>
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo via Cantoni, 6

Tipologia dell'attrezzatura Scuola materna, elementare e asilo nido



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Scuola Maria Montessori, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Cantoni




2.Scuola Maria Montessori, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Cantoni

Data compilazione scheda

Ottobre 2007 Agg.2010

REZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I 02	<i>Scuola materna, elementare e asilo nido</i>
--------	-------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Cantoni, 6
	Tipologia dell'attrezzatura	Scuola materna, elementare e asilo nido
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 2.123,59
	Superficie coperta	mq 740
	Superficie lorda di pavimento	mq 1.473,44

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Ente Morale Casa di Riposo di Castellanza
Gestione	Ente Opera Nazionale Montessori
Edificio	Disposto su due piani, al piano terra ospita l'asilo nido e la scuola materna; al primo piano si trova la scuola elementare.
Aree libere	E' presente un giardino utilizzato per il gioco dei bambini. Viene utilizzato anche il parco LIUC.

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Sufficiente
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Da lunedì al venerdì
Ticket	Sì (retta di iscrizione)
Utenti	102 alunni scuola elementare, 60 bambini scuola materna, 20 bambini asilo nido, provenienti da Castellanza e comuni limitrofi.

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situata nel tratto a senso unico di via Cantoni, è raggiungibile percorrendo il sistema stradale secondario
Sosta	Sono presenti parcheggi nelle vicinanze
Strutture architettoniche	Sono stati realizzati recentemente lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I 02	<i>Scuola materna, elementare e asilo nido</i>
--------	-------------	--

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
Sono stati realizzati lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche	
Costi di adeguamento	
Modalità di intervento	
<input type="checkbox"/>	Programma Triennale Opere Pubbliche
<input type="checkbox"/>	Altre risorse comunali
<input type="checkbox"/>	Intervento privato
<input type="checkbox"/>	altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	
Modalità di intervento	
<input type="checkbox"/>	Programma Triennale Opere Pubbliche
<input type="checkbox"/>	Altre risorse comunali
<input type="checkbox"/>	Intervento privato
<input type="checkbox"/>	altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
Modalità di intervento	
<input type="checkbox"/>	Programma Triennale Opere Pubbliche
<input type="checkbox"/>	Altre risorse comunali
<input type="checkbox"/>	Intervento privato
<input type="checkbox"/>	altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	
Modalità di intervento	
<input type="checkbox"/>	Programma Triennale Opere Pubbliche
<input type="checkbox"/>	Altre risorse comunali
<input type="checkbox"/>	Intervento privato
<input type="checkbox"/>	altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I03	Scuola materna "E.Cantoni"
--------	------------	-----------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Borsano, 7

Tipologia dell'attrezzatura Scuola materna



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Scuola Cantoni, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Borsano




2.Scuola Cantoni, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Borsano

Data compilazione scheda

Ottobre 2007 Agg.2010

REZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I03	<i>Scuola materna "E.Cantoni"</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Borsano, 7
	Tipologia dell'attrezzatura	Scuola materna
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.551,37
	Superficie coperta	mq 1.062
	Superficie lorda di pavimento	mq 1.062 circa

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Parrocchia San Giulio
Gestione	Privata
Edificio	L'edificio a pianta composita, terminato nel 1977, ospita la scuola materna al piano terra, mentre il resto dell'edificio è occupato dall'oratorio femminile (primo piano e palestra al piano interrato), di recente trasferito in altra sede
Aree libere	Vengono utilizzati gli spazi in comune con l'adiacente oratorio (trasferito di recente)

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	buono

FRUIBILITA'

Orari	Da lunedì a venerdì: 9-16, prescuola dalle 7.30, postscuola fino alle 18
Ticket	Sì, € 140 mensili per 10 mensilità, con eventuali riduzioni
Utenti	Circa 140 bambini del comune di Castellanza e dei comuni limitrofi

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Raggiungibile tramite viabilità secondaria
Sosta	Sono presenti parcheggi nelle vie adiacenti
Strutture architettoniche	Non sono presenti barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I03	<i>Scuola materna "E.Cantoni"</i>
--------	------------	--

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
	Non sono previste opere di adeguamento
Costi di adeguamento	
	-
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	
	-
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
	-
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	
	-
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	104	Scuola materna "L.Pomini"
--------	------------	----------------------------------

Località Castegnate

Indirizzo via Volta, 3

Tipologia dell'attrezzatura Scuola materna



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007




1.Scuola L. Pomini, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Volta



2.Scuola L. Pomini, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Volta

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I04	<i>Scuola materna "L.Pomini"</i>
--------	------------	---

	Località	Castegnate
	Indirizzo	Via Volta, 3
	Tipologia dell'attrezzatura	Scuola materna
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 2.572,10
	Superficie coperta	mq 1.401,12
	Superficie lorda di pavimento	mq 1.137

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Asilo Infantile Luigi Pomini
Gestione	Privata
Edificio	Al piano terra si trovano aule, refettorio, locali di servizio; al piano seminterrato sala giochi e servizi. Al primo piano si trovano gli alloggi delle suore.
Aree libere	Sono presenti due piccole corti interne e un giardino

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Da lunedì a venerdì: 9-16, prescuola dalle 7.30, postscuola fino alle 18
Ticket	Sì, € 140 mensili per 10 mensilità, con eventuali riduzioni
Utenti	Circa 140 bambini

ACCESSIBILITA'

Viabilità	L'edificio è situato nel centro di Castegnate; l'ingresso avviene da strada secondaria a senso unico
Sosta	Su strada – non c'è un parcheggio dedicato
Strutture architettoniche	Non sono presenti barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I04	<i>Scuola materna "L.Pomini"</i>
PROGETTO		
<p>Opere di adeguamento alla qualità richiesta</p> <p>Costi di adeguamento</p> <p>Modalità di intervento</p> <div style="margin-left: 200px;"> <input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro </div>		
<p>Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture</p> <p style="margin-left: 100px;">È stato attrezzato spazio antistante per attività all'aperto. Prevista riorganizzazione spazi a parcheggio.</p> <p>Costi di integrazione</p> <p>Modalità di intervento</p> <div style="margin-left: 200px;"> <input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro </div>		
<p>Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura</p> <p>Costi delle opere</p> <p>Modalità di intervento</p> <div style="margin-left: 200px;"> <input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro </div>		
<p>Riepilogo costi</p> <p>Costo complessivo dell'intervento</p> <p>Modalità di intervento</p> <div style="margin-left: 200px;"> <input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro </div>		
<p>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)</p>		
Data compilazione scheda		<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I05	<i>Scuola elementare "E. De Amicis"</i>
--------	------------	--

Località Castegnate

Indirizzo via Moncucco/viale Lombardia

Tipologia dell'attrezzatura Scuola elementare



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007




1. Scuola E. De Amicis, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Moncucco/viale Lombardia



2. Scuola E. De Amicis, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Moncucco

REZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I05	<i>Scuola elementare "E. De Amicis"</i>
--------	------------	--

	Località	Castegnate
	Indirizzo	Via Moncucco/viale Lombardia Scuola Elementare
	Tipologia dell'attrezzatura	
	Caratteristiche dimensionali	mq 4.717
	Area complessiva	mq 1.830,39
	Superficie coperta	mq 3.028
	Superficie lorda di pavimento	

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	Le aule sono distribuite su due piani; al piano seminterrato si trova la mensa, l'ala ovest ospita la palestra.
Aree libere	Utilizzate per il gioco

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	buono
Aree libere	buono

FRUIBILITA'

Orari	Da lunedì a venerdì, 8,30-16. Prescuola dalle 7.30, post-scuola fino alle 18
Ticket	No
Utenti	Circa 260 alunni dei comuni di Castellanza, Marnate, Gorla Minore, Legnano

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Su viale Lombardia, strada principale della zona
Sosta	Parcheggi presenti in numero adeguato
Strutture architettoniche	Si è provveduto all'eliminazione delle barriere architettoniche e ad organizzare un'area a verde per attività ludiche

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I05	<i>Scuola elementare "E. De Amicis"</i>
--------	------------	--

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
	Manutenzione straordinaria della palestra
Costi di adeguamento	€ 80.000
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	Da valutare
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
	Nessuna
Costi delle opere	Nessuno
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	€ 80.0000
Modalità di intervento	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I06	<i>Istituto "Maria Ausiliatrice"</i>
--------	------------	---

Località Castegnate

Indirizzo via Card. Ferrari, 7

Tipologia dell'attrezzatura Scuola elementare, media e secondaria



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Scuola Maria Ausiliatrice, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Card. Ferrari




2. Scuola Maria Ausiliatrice, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Card. Ferrari

Data compilazione scheda

Ottobre 2007

REZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I06	<i>Istituto "Maria Ausiliatrice"</i>
--------	------------	---

	Località	Castegnate
	Indirizzo	Via Card.Ferrari, 7
	Tipologia dell'attrezzatura	Scuola elementare, media e secondaria
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 6.228,73
	Superficie coperta	mq 2.078,45
	Superficie lorda di pavimento	mq 4.626

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata – Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di don Bosco
Gestione	Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di don Bosco
Edificio	Si compone di due edifici: uno con pianta a U, costruito negli anni '50 e successivamente ampliato, distribuito su tre piani f.t. e un seminterrato, e un nuovo edificio a pianta rettangolare terminato nel 2005. Nella parte terminale del primo edificio si trova una chiesa. Sono inoltre presenti gli alloggi delle religiose.
Aree libere	In parte pavimentata e in parte a verde

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	buono
Aree libere	buono

FRUIBILITA'

Orari	Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30
Ticket	Sì – retta di iscrizione
Utenti	210 alunni delle scuole elementari, 154 delle medie, 220 della scuola secondaria

ACCESSIBILITA'

Viabilità	Situato nella zona centrale di Castegnate, su viabilità secondaria
Sosta	Sono presenti parcheggi nelle vie adiacenti e nel cortile interno
Strutture architettoniche	

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	Edificio in buone condizioni – la struttura è stata recentemente ampliata
---------------------------	---

Data compilazione scheda	Ottobre 2007
---------------------------------	--------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I06	<i>Istituto "Maria Ausiliatrice"</i>
--------	------------	---

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta

-

Costi di adeguamento

Modalità di intervento

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche
☐ Altre risorse comunali
☐ Intervento privato
☐ altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture

Costi di integrazione

Modalità di intervento

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche
☐ Altre risorse comunali
☐ Intervento privato
☐ altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura

Costi delle opere

Modalità di intervento

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche
☐ Altre risorse comunali
☐ Intervento privato
☐ altro

Riepilogo costi

Costo complessivo dell'intervento

-

Modalità di intervento

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche
☐ Altre risorse comunali
☐ Intervento privato
☐ altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	107	Scuola media e palestra "Leonardo da Vinci"
--------	------------	--

Località Castegnate

Indirizzo via dei Platani, 5

Tipologia dell'attrezzatura Scuola media e palestra



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Scuola Leonardo da Vinci, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Trento e Trieste



2.Scuola Leonardo da Vinci, giugno 2007, veduta dell'edificio principale da via Trento e Trieste

Data compilazione scheda

Ottobre 2007 Agg.2010

REZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	I07	<i>Scuola media e palestra "Leonardo da Vinci"</i>
--------	------------	---

	Località	Castegnate
	Indirizzo	via dei Platani, 5
	Tipologia dell'attrezzatura	Scuola media e palestra
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 10.714,70
	Superficie coperta	mq 2.711,32(S)+1070(P)
	Superficie lorda di pavimento	mq 5.450 Scuola
		mq 1.491 Palestra

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	L'edificio, realizzato negli anni '60, è strutturato da un corridoio di distribuzione su cui si attestano i cinque corpi delle aule, distribuite su due piani. Al piano seminterrato si trovano la mensa e alcune aule. La costruzione della palestra, collegata alla scuola con passaggio coperto, è stata terminata nel 2004.
Aree libere	Adibita a giardino con strutture sportive e parcheggio

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Martedì e giovedì: 8-13, doposcuola 14.30-17.30 Lunedì, mercoledì e venerdì: 8-13, 14-16.30
Ticket	No
Utenti	328 alunni, prevalentemente del comune di Castellanza, con presenza di alcuni alunni dei comuni limitrofi

ACCESSIBILITA'

Viabilità	L'accesso avviene da via Trento e Trieste, ben collegato alla viabilità principale (viale Lombardia)
Sosta	Su strada
Strutture architettoniche	L'edificio è accessibile

Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità	SI
---	----

Giudizio sintetico	discreto
---------------------------	----------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	107	<i>Scuola media e palestra "Leonardo da Vinci"</i>
--------	------------	--

PROGETTO

Opere di adeguamento alla qualità richiesta	
Costi di adeguamento	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture	
Costi di integrazione	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura	
Costi delle opere	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

Riepilogo costi	
Costo complessivo dell'intervento	
Modalità di intervento	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)
--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------