


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P01	<i>Parceggio via Buon Gesù</i>
--------	------------	---------------------------------------

Località Castellanza
Indirizzo via Buon Gesù
Tipologia dell'attrezzatura parceggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parceggio Buon Gesù, giugno 2007, veduta da via Buon Gesù




2. Parceggio Buon Gesù, giugno 2007, veduta da via Buon Gesù

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P01	<i>Parcheggio via Buon Gesù</i>
--------	------------	--

	Località Castellanza Indirizzo Via Buon Gesù Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 5.870,16 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Clienti del supermercato GS

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	161 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P02	<i>Parcheggio via Campo Sportivo</i>
--------	------------	---

Località Castellanza
Indirizzo via Campo Sportivo
Tipologia dell'attrezzatura parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007




1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Campo Sportivo



2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Campo Sportivo

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P02	<i>Parcheggio via Campo Sportivo</i>
--------	------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Campo Sportivo
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 3.482,20
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Fruitori del centro sportivo Pro Patria di Busto Arsizio

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	335 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Area sterrata da riqualificare
---------------------------	--------------------------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P03	<i>Parceggio via Olgiate</i>
--------	------------	-------------------------------------


Località Castellanza

Indirizzo via Olgiate

Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parceggio, giugno 2007, veduta da via Olgiate



2.Parceggio, giugno 2007, veduta da via Olgiate/via Redipuglia

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P03	<i>Parceggio via Olgiate</i>
	Località Castellanza Indirizzo Via Olgiate Tipologia dell'attrezzatura Parceggio	
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 2.261,96 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -	
DESCRIZIONE E NOTE		
Proprietà	Comune di Castellanza	
Gestione	Comune di Castellanza	
Edificio		
Aree libere		
QUALITA'		
Stato di consistenza e di conservazione		
Edificio	-	
Aree libere	Buono	
FRUIBILITA'		
Orari	Liberi	
Ticket	Nessuno	
Utenti	I residenti del Comune di Castellanza – visitatori del cimitero	
ACCESSIBILITA'		
Viabilità		
Sosta	108 stalli	
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche	
Conformità dell'attrezzatura		SI
Giudizio sintetico	Buono	
Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010	

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P04	<i>Parceggio viale Piemonte</i>
--------	------------	--

Località Castellanza
Indirizzo viale Piemonte
Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Piemonte



2. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Piemonte

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P04	<i>Parceggio viale Piemonte</i>
	Località Castellanza Indirizzo Viale Piemonte Tipologia dell'attrezzatura Parceggio	
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 2.194,74 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -	
DESCRIZIONE E NOTE		
Proprietà Gestione Edificio Aree libere	Comune di Castellanza Comune di Castellanza	
QUALITA'		
Stato di consistenza e di conservazione Edificio Aree libere	- Buono	
FRUIBILITA'		
Orari Ticket Utenti	Liberi Nessuno Visitatori della Clinica Santa Maria	
ACCESSIBILITA'		
Viabilità Sosta Strutture architettoniche	165 stalli Non ci sono barriere architettoniche	
Conformità dell'attrezzatura		SI
Giudizio sintetico	Necessita di ampliamento in quanto insufficiente	
Data compilazione scheda		<i>Ottobre 2007</i>


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P05	Parcheggio via Ragazzi del '99
--------	------------	---------------------------------------

Località Castellanza
Indirizzo via Ragazzi del '99
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Ragazzi del '99.




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Ragazzi del '99.

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P05	Parceggio via Ragazzi del '99
--------	------------	--------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Ragazzi del '99
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 2.533,27
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	-
Aree libere	Parceggio a servizio delle strutture commerciali

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Visitatori del centro commerciale

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	111 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P06	<i>Parcheggio Metro</i>
--------	------------	--------------------------------

Località Castellanza
Indirizzo viale Borri- Metro
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Borri




2. Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Turati

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P06	Parcheggio Metro
--------	------------	-------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Viale Borri - Metro
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 24.128,43
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Metro Fim srl
Gestione	Metro Fim srl
Edificio	-
Aree libere	Parcheggio a servizio del centro commerciale all'ingrosso Metro

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Clienti del centro commerciale Metro

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	720 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P07	Parcheeggio viale Borri
--------	------------	--------------------------------


Località Castellanza

Indirizzo viale Borri

Tipologia dell'attrezzatura Parcheeggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheeggio, giugno 2007, veduta da viale Borri.




2.Parcheeggio, giugno 2007, veduta da viale Borri.

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P07	<i>Parcheggio viale Borri</i>
--------	------------	--------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Viale Borri
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 485,37
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	11 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P08	<i>Parceggio viale Borri</i>
--------	------------	-------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo viale Borri

Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Borri



2.Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Borri

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P08	<i>Parcheggio viale Borri</i>
	Località Castellanza Indirizzo Viale Borri Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio	
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 2.144,69 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -	
DESCRIZIONE E NOTE		
Proprietà Gestione Edificio Aree libere	Comune di Castellanza Comune di Castellanza -	
QUALITA'		
Stato di consistenza e di conservazione Edificio Aree libere	- Buono	
FRUIBILITA'		
Orari Ticket Utenti	Liberi Nessuno	
ACCESSIBILITA'		
Viabilità Sosta Strutture architettoniche	55 stalli Non ci sono barriere architettoniche	
Conformità dell'attrezzatura		SI
Giudizio sintetico	Sufficiente	
Data compilazione scheda	Ottobre 2007	


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P09	<i>Parceggio viale Borri</i>
--------	------------	-------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo viale Borri

Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Borri




2. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Borri

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P09	<i>Parcheggio viale Borri</i>
--------	------------	--------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Viale Borri
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.759,07
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	51 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Da rivedere in funzione dell'utilizzo della struttura retrostante
---------------------------	---

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P10	<i>Parceggio via Azimonti</i>
--------	------------	--------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Azimonti

Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parceggio, giugno 2007, veduta da via Azimonti




2.Parceggio, giugno 2007, veduta da via Azimonti

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P10	<i>Parcheggio via Azimonti</i>
--------	------------	---------------------------------------

	Località Castellanza Indirizzo Via Azimonti Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 3.826,35 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	Parcheggio a servizio dell'istituto ITIS e IPSIA

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Utenti ITIS e IPSIA

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	229 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P11	<i>Parceggio viale Borri</i>
--------	------------	-------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo viale Borri

Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Borri




2. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Borri

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P11	<i>Parcheggio viale Borri</i>
--------	------------	--------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	viale Borri Parcheggio
	Tipologia dell'attrezzatura	
	Caratteristiche dimensionali	mq 17.848,53
	Area complessiva	mq -
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	-
Aree libere	Parcheggio a servizio del supermercato IperDì

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	I clienti della struttura commerciale

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	894 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P12	<i>Parcheggio via De Gasperi</i>
--------	------------	---

Località Castellanza
Indirizzo via De Gasperi
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Mons.Colombo




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Mons.Colombo

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P12	<i>Parcheggio via De Gasperi</i>
--------	------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via De Gasperi
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 2.769,68
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	209 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Parcheggio poco fruito – vengono utilizzate aree più vicine agli ingressi delle abitazioni e delle strutture produttive
---------------------------	---

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P13	<i>Parcheggio via Jucker</i>
--------	------------	-------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Jucker

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Jucker




2. Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Jucker

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P13	<i>Parcheggio via Jucker</i>
--------	------------	------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Jucker
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 784,41
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Fruitori degli insediamenti industriali

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	62 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P14	<i>Parcheggio viale Don Minzoni</i>
--------	------------	--


Località Castellanza

Indirizzo viale Don Minzoni

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni.




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni.

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P14	<i>Parcheggio viale Don Minzoni</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Viale Don Minzoni
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 552,84
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	49 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Poco utilizzato – pertinenziale della struttura commerciale dismessa
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P15	<i>Parcheggio viale Don Minzoni</i>
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo viale Don Minzoni


Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P15	Parcheggio viale Don Minzoni
--------	------------	-------------------------------------

	Località Castellanza Indirizzo Viale Don Minzoni Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 463,88 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Residenti e visitatori del complesso residenziale

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	37 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P16	<i>Parcheggio via F.lli Rosselli</i>
--------	------------	---

Località Castellanza
Indirizzo via F.lli Rosselli
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via F.lli Rosselli.




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via F.lli Rosselli

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P16	<i>Parcheggio via F.lli Rosselli</i>
--------	------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via F.lli Rosselli
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.077,69
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Gli abitanti e i visitatori degli edifici residenziali

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	28 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P17	<i>Parcheggio via F.lli Rosselli</i>
--------	------------	---

Località Castellanza
Indirizzo via F.lli Rosselli
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via F.lli Rosselli




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via F.lli Rosselli

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P17	<i>Parceggio via F.lli Rosselli</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via F.lli Rosselli
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.192,09
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Visitatori del complesso residenziale e di negozi ed uffici presenti

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	48 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P18	<i>Parcheggio via F.Ili Cairoli</i>
--------	------------	--

Località Castellanza
Indirizzo via F.Ili Cairoli
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via F.Ili Cairoli.




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via F.Ili Cairoli.

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P18	Parcheggio via F.lli Cairoli
--------	------------	-------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via F.lli Cairoli
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 473,23
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	9 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P19	<i>Parcheggio via Brambilla</i>
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo via Brambilla

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni/via Brambilla

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P19	<i>Parcheggio via Brambilla</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Brambilla
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 410,10
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	13 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P20	<i>Parceggio viale Don Minzoni</i>
--------	------------	---

Località Castellanza
Indirizzo viale Don Minzoni
Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni




2. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P20	<i>Parcheggio viale Don Minzoni</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Viale Don Minzoni
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.435,34
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	80 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P21	<i>Parcheggio viale Don Minzoni</i>
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo viale Don Minzoni

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P21	<i>Parcheggio viale Don Minzoni</i>
--------	------------	--

	Località Castellanza Indirizzo Viale Don Minzoni Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 1.810,34 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Parte Comune di Castellanza, parte proprietà privata asservita ad uso pubblico
Gestione	Comune di Castellanza e Privata
Edificio	-
Aree libere	-

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	93 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Utilizzata dalla attività commerciale retrostante
---------------------------	---

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P22	<i>Parcheggio via Fabio Filzi</i>
--------	------------	--


Località Castellanza

Indirizzo via Fabio Filzi

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Filzi




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Filzi

Data compilazione scheda

Ottobre 2007 Agg.2010

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P22	<i>Parceggio via Fabio Filzi</i>
--------	------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Fabio Filzi
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 313,29
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono – di recente realizzazione

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Gli abitanti e visitatori delle abitazioni circostanti

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	30 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P23	<i>Parcheggio via Cavour</i>
--------	------------	-------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Cavour

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Cavour




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Cavour

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P23	<i>Parceggio via Cavour</i>
--------	------------	------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Cavour
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 281,11
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione Edificio	
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	19 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P24	Parceggio Stazione FNM
--------	------------	-------------------------------

Località Castellanza
Indirizzo Stazione FNM
Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parceggio, giugno 2007, veduta da via L. Pomini

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P24	Parcheggio Stazione FNM
		<p>Località Castellanza Indirizzo Stazione FNM Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio</p> <p>Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 467,28 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -</p>
DESCRIZIONE E NOTE		
Proprietà	Comune di Castellanza	
Gestione	Comune di Castellanza	
Edificio	-	
Aree libere	-	
QUALITA'		
Stato di consistenza e di conservazione		
Edificio	-	
Aree libere	Buono	
FRUIBILITA'		
Orari	Liberi	
Ticket	Nessuno	
Utenti		
ACCESSIBILITA'		
Viabilità		
Sosta	12 stalli – sosta a tempo	
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche	
Conformità dell'attrezzatura	SI	
Giudizio sintetico	Destinato a modifiche in funzione dello spostamento della stazione FNM	
Data compilazione scheda	Ottobre 2007 Agg.2010	


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P25	Parcheeggio via L. Pomini - CESIL
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo via L. Pomini

Tipologia dell'attrezzatura Parcheeggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheeggio interrato, giugno 2007, veduta da via L.Pomini




2.Parcheeggio interrato, giugno 2007, veduta interna

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P25	Parceggio via L. Pomini - CESIL
--------	------------	--

	Località Castellanza Indirizzo Via L. Pomini Tipologia dell'attrezzatura Parceggio
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 2.703 Superficie coperta mq 2.703 Superficie lorda di pavimento mq 2.450

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	Si tratta di parcheggio interrato ad un piano sottostante il Centro Conferenze.
Aree libere	In orario serale il parcheggio viene chiuso -

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	Buono
Aree libere	-

FRUIBILITA'

Orari	Diurni
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	76 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Ottimo
---------------------------	--------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007
---------------------------------	--------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P26	<i>Parcheeggio via Garibaldi</i>
--------	------------	---

Località Castellanza

Indirizzo via Garibaldi

Tipologia dell'attrezzatura Parcheeggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheeggio, giugno 2007, veduta da via Garibaldi




2.Parcheeggio, giugno 2007, veduta da via Garibaldi

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P26	<i>Parcheggio via Garibaldi</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Garibaldi
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 908,69
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	Parcheggio con sosta a tempo in orario diurno

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Visitatori dell'ASL e del centro di Castellanza

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	40 stalli - sosta a tempo
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Di recente realizzazione - Buono
---------------------------	----------------------------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P27	<i>Parcheggio via Bernocchi</i>
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo via Bernocchi

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Bernocchi



2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Bernocchi

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P27	<i>Parcheggio via Bernocchi</i>
	Località Castellanza Indirizzo Via Bernocchi Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio	
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 611,62 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -	
DESCRIZIONE E NOTE		
Proprietà Gestione Edificio Aree libere	Comune di Castellanza Comune di Castellanza - Parcheggio con sosta libera	
QUALITA'		
Stato di consistenza e di conservazione Edificio Aree libere	- Buono	
FRUIBILITA'		
Orari Ticket Utenti	Liberi Nessuno	
ACCESSIBILITA'		
Viabilità Sosta Strutture architettoniche	30 stalli Non ci sono barriere architettoniche	
Conformità dell'attrezzatura		SI
Giudizio sintetico	Sufficiente	
Data compilazione scheda	Ottobre 2007	

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P28	<i>Parceggio Piazza Libertà</i>
--------	------------	--

Località Castellanza
Indirizzo Piazza Libertà
Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parceggio, giugno 2007, veduta da via Bernocchi




2. Parceggio, giugno 2007, veduta da viale Rimembranze

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P28	<i>Parceggio Piazza Libertà</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Piazza Libertà
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 577,05
	Superficie coperta	mq 0,00
	Superficie lorda di pavimento	mq 0,00

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	Parceggio con sosta a tempo in orario diurno

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Visitatori dell'ufficio postale, banca e uffici comunali

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	15 + 8 stalli – sosta a tempo
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Sarà oggetto di intervento di riqualificazione
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P29	<i>Parcheggio viale Rimembranze</i>
--------	------------	--

Località Castellanza
Indirizzo viale Rimembranze
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Rimembranze




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Rimembranze

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P29	<i>Parceggio viale Rimembranze</i>
--------	------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Rimembranze
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 355,86
	Superficie coperta	mq 0,00
	Superficie lorda di pavimento	mq 0,00

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	Parceggio libero

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Visitatori della chiesa e degli uffici comunali

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	14 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Oggetto di recente intervento di riqualificazione
---------------------------	---

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P30	<i>Parcheggio corso Matteotti</i>
--------	------------	--

Località Castellanza
Indirizzo corso Matteotti
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da corso Matteotti




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da corso Matteotti

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P30	<i>Parcheggio corso Matteotti</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Corso Matteotti
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 547,23
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	15 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	Buono ma i posti sono insufficienti
---------------------------	-------------------------------------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P31	<i>Parcheggio corso Matteotti</i>
--------	------------	--

Località Castellanza
Indirizzo corso Matteotti
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da corso Matteotti




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da corso Matteotti

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P31	<i>Parcheggio corso Matteotti</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Corso Matteotti
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 442,88
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	18 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Buono
---------------------------	-------

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P32	<i>Parcheggio via Toti</i>
--------	------------	-----------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Toti

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Toti.




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Toti.

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P32	<i>Parcheggio via Toti</i>
--------	------------	----------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Toti
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 202,87
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	I residenti del Comune di Castellanza

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	16 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P33	<i>Parceggio via Cantoni</i>
--------	------------	-------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Cantoni

Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parceggio, giugno 2007, veduta da via Cantoni




2.Parceggio, giugno 2007, veduta da via Cantoni

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P33	<i>Parcheggio via Cantoni</i>
--------	------------	--------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Cantoni
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.296
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	Parcheggio libero

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Visitatori dell'Università, del parco e degli edifici e negozi di via Cantoni

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	39 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P34	<i>Parcheeggio piazza Soldini</i>
--------	------------	--


Località Castellanza

Indirizzo piazza Soldini

Tipologia dell'attrezzatura Parcheeggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheeggio, giugno 2007, veduta da piazza Soldini




2.Parcheeggio, giugno 2007, veduta da piazza Soldini

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P34	<i>Parceggio piazza Soldini</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Piazza Soldini
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 553,11
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	Parceggio con sosta libera

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Visitatori dell'Università e del Centro Civico

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	26 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P35	<i>Parcheggio via Mulini</i>
--------	------------	-------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Mulini

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Mulini.




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Mulini.

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P35	<i>Parceggio via Mulini</i>
--------	------------	------------------------------------

	Località Castellanza Indirizzo Via Mulini Tipologia dell'attrezzatura Parceggio
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 647,92 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	24 stalli – sosta a tempo
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P36	<i>Parcheggio Standa</i>
--------	------------	---------------------------------

Località Castellanza
Indirizzo Via Diaz – Via Sauro
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da Via Sauro




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da Via Diaz

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P36	Parceggio Standa
--------	------------	-------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Diaz – Via Sauro
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 9.198,41
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	-
Aree libere	Parceggio a servizio del centro commerciale Iperstanda

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	Clienti del centro commerciale

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	478 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P37	<i>Parcheggio via Dandolo</i>
--------	------------	--------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Dandolo

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Dandolo




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Dandolo

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P37	<i>Parcheggio via Dandolo</i>
--------	------------	--------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Dandolo
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 223,44
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	15 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P38	<i>Parcheeggio Palazzetto dello Sport</i>
--------	------------	--


Località Castellanza

Indirizzo Palazzetto dello Sport

Tipologia dell'attrezzatura Parcheeggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheeggio, giugno 2007, veduta da via interna al Palazzetto




2.Parcheeggio, giugno 2007, veduta da via interna al Palazzetto

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P38	<i>Parcheggio Palazzetto dello Sport</i>
--------	------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Palazzetto dello Sport
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 4.508,97
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	Parcheggio a servizio del Palazzetto dello Sport

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Il parcheggio è aperto in relazione agli orari di apertura del Palazzetto
Ticket	Nessuno
Utenti	Fruitori del Palazzetto dello Sport e del parco

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	125 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P39	<i>Parceggio via De Amicis</i>
--------	------------	---------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via De Amicis

Tipologia dell'attrezzatura Parceggio




Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parceggio, giugno 2007, veduta da via De Amicis




2.Parceggio, giugno 2007, veduta da via De Amicis

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P39	<i>Parceggio via De Amicis</i>
--------	------------	---------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via De Amicis
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 506,19
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione Edificio	
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	20 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P40	<i>Parceggio via Verdi</i>
--------	------------	-----------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Verdi

Tipologia dell'attrezzatura Parceggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parceggio, giugno 2007, veduta da via Verdi.




2.Parceggio, giugno 2007, veduta da via Verdi.

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P40	<i>Parceggio via Verdi</i>
--------	------------	----------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Verdi
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 1.633,67
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata
Gestione	Privata
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	47 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P41	<i>Parcheggio via Gerenzano</i>
--------	------------	--

Località Castellanza
Indirizzo via Gerenzano
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007




2.Parcheggio, giugno 2007

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P41	<i>Parceggio via Gerenzano</i>
--------	------------	---------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	via Gerenzano
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
Caratteristiche dimensionali		
	Area complessiva	mq 3.567,88
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza / Mater Domini
Gestione	Comune di Castellanza / Mater Domini
Edificio	-
Aree libere	-

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	
Ticket	In parte a pagamento in parte libero
Utenti	Docenti istituto scolastico, fruitori palestra, condomini limitrofi

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	102 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P42	<i>Parcheggio via Bettinelli</i>
--------	------------	---

Località Castellanza
Indirizzo via Bettinelli (Mater Domini)
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Mulini




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Bettinelli

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P42	<i>Parceggio via Bettinelli</i>
--------	------------	--

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Bettinelli(Mater Domini) Parceggio
	Tipologia dell'attrezzatura	
	Caratteristiche dimensionali	mq 5.273
	Area complessiva	mq 0,00
	Superficie coperta	mq 0,00
	Superficie lorda di pavimento	

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Privata (Mater Domini)
Gestione	Privata (Mater Domini)
Edificio	
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione Edificio	
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Sì
Utenti	Utenti della clinica Mater Domini

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	167 stalli - a pagamento e 20 Amministrazione Comunale
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----


Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P43	<i>Parcheggio via Montessori</i>
--------	------------	---

Località Castellanza
Indirizzo via Montessori
Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
 Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Card. Ferrari




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Card. Ferrari

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P43	<i>Parcheggio via Montessori</i>
--------	------------	---

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Montessori
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 229,39
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	13 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P44	<i>Parcheggio viale Lombardia</i>
--------	------------	--

Località Castellanza

Indirizzo viale Lombardia

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Lombardia




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Lombardia

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P44	<i>Parcheggio viale Lombardia</i>
--------	------------	--

	Località Castellanza Indirizzo Viale Lombardia Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 1.205,42 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	32 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P45	<i>Parcheggio via Battisti</i>
---------------	------------	---------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Battisti

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via C.Battisti




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via C.Battisti

Data compilazione scheda

Ottobre 2007

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P45	<i>Parceggio via Battisti</i>
---------------	------------	--------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Battisti
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 416,92
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	15 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P46	<i>Parcheggio via Volta</i>
--------	------------	------------------------------------

Località **Castellanza**

Indirizzo **via Volta**

Tipologia dell'attrezzatura **Parcheggio**



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via A.Volta.




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via A.Volta.

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P46	<i>Parcheggio via Volta</i>
--------	------------	------------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Volta
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 521,61
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	24 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P47	<i>Parcheggio via Ticino</i>
--------	------------	-------------------------------------

Località Castellanza

Indirizzo via Ticino

Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio



Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Ticino




2.Parcheggio, giugno 2007, veduta da via Ticino

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P47	<i>Parceggio via Ticino</i>
--------	------------	-----------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Ticino
	Tipologia dell'attrezzatura	Parceggio
	Caratteristiche dimensionali	
	Area complessiva	mq 824,21
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

DESCRIZIONE E NOTE

Proprietà	Comune di Castellanza
Gestione	Comune di Castellanza
Edificio	-
Aree libere	

QUALITA'

Stato di consistenza e di conservazione	
Edificio	-
Aree libere	Buono

FRUIBILITA'

Orari	Liberi
Ticket	Nessuno
Utenti	

ACCESSIBILITA'

Viabilità	
Sosta	34 stalli
Strutture architettoniche	Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	
---------------------------	--

Data compilazione scheda	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------