

ID PRATICA	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	DescrizioneLavori	Responsabile	Istruttore
CS34/2015-0	11692	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	01/07/2015	Demolizione di tavolato divisorio, chiusura porta della cucina e creazione di ripostiglio; nuova disposizione sanitari del bagno e creazione di nicchia in muratura per lavatrice; piastrelatura intero appartamento	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS35/2015-0	11723	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	01/07/2015	rimozione e sostituzione copertura in tegole marsigliesi con sostituzione della piccola orditura in abete	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS36/2015-0	11828	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	02/07/2015	modificazioni interne al piano cantina, piano terra e piano primo; realizzazione di cappotto in polistirene in facciata e modifica delle dimensioni delle aperture di alcuni serramenti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS37/2015-0	12105	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	07/07/2015	formazione di nuovo servizio igienico, anti-bagno, disimpegno e locale retro; formazione di uno spazio adibito a caffetteria e creazione di parcheggio esterno ad uso disabili in spazio già adibito a parcheggio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS38/2015-0	12106	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	07/07/2015	refacimento impianto idraulico e sostituzione pavimento, rivestimento e sanitari del bagno. sostituzione serramenti esterni in legno e vetro semplice con nuovi serramenti in pvc	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS39/2015-0	12111	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	07/07/2015	sostituzione manto di copertura esistente in eternit con nuovo manto in lastre grecate e coibentate senza modifica delle pendenze e delle quote	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS40/2015-0	12112	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	07/07/2015	posa di recinzione in legno a protezione del fabbricato	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS41/2015-0	12492	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	13/07/2015	variazione posizione porte e pareti e sostituzione progetto impianto elettrico rispetto alla DIA 25/2014 originaria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS42/2015-0	12626	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	15/07/2015	demolizione parete divisoria tra l'attuale bagno e la camera matrimoniale per la realizzazione secondo bagno con accesso diretto nella camera	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS43/2015-0	12736	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	16/07/2015	demolizione di tavolato cucina al piano rialzato, realizzazione di locale lavanderia con creazione di nuovo tavolato e nuovo scarico al piano seminterrato	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS44/2015-0	12737	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	16/07/2015	riparazione, rinnovo e sostituzione finiture interne: intonaci, pavimenti e sostituzione porte; trasformazione del locale ripostiglio in locale servizio con nuova parete in cartongesso	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS45/2015-0	12984	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	21/07/2015	riorganizzazione di un bagno a favore dell'ampliamento di una camera; sostituzione dei pavimenti e rivestimenti del locale wc e riorganizzazione dei sanitari con sostituzione della vasca con la doccia impermeabilizzazione coperture; adeguamenti impiantistici (impianto del gas e impianto elettrico laboratori); ripristini cementi armati; demolizione deposito sottoscala e riedificazione in struttura prefabbricata	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS46/2015-0	12985	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	21/07/2015	nuova distribuzione interna dei locali, sostituzione pavimenti e rivestimenti, adeguamento impianto idrico, elettrico e di climatizzazione	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS47/2015-0	12986	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	21/07/2015	rimozione e smaltimento copertura esistente in lastre di fibrocemento, posa di nuova copertura in pannelli coibentati in alluminio con sostituzione scossaline e canali in lamiera	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS48/2015-0	13240	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	24/07/2015	spostamento tramezza di separazione cucina/soggiorno ad ingrandire il locale cucina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS49/2015-0	13497	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	29/07/2015	realizzazione di un muretto e di un controsoffitto in soggiorno e di una parete al piano 4° a dividere lo sgombero n.1	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS50/2015-0	13498	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	29/07/2015	demolizione tramezza tra sala e cucina e realizzazione di una tramezza per dividere locale sombrero al piano sottotetto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS51/2015-0	13499	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	29/07/2015	tinteggiatura facciata con risanamento e rimozione parti di intonaco ammalorate	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS52/2015-0	14200	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/08/2015	demolizione tavoli e creazione di nuove tramezze, adeguamento tecnologico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS53/2015-0	14253	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	11/08/2015	spostamento di tavolati interni, creazione di nuovi tavolati; apertura e chiusura porte interne	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS54/2015-0	16145	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	16/09/2015	sostituzione manto di copertura e listelli fabbricato esistente	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS55/2015-0	16689	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	24/09/2015	nuova recinzione in muratura in allineamento con recinzione confinante e nuova apertura sulla recinzione su proprietà privata.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS56/2015-0	16870	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	28/09/2015	Diversa distribuzione spazi interni, rifacimento pavimenti, sostituzione serramenti, formazione nuovo servizio igienico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS57/2015-0	16927	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	29/09/2015	Opere di manutenzione straordinaria (sistemazione interna) e sostituzione serramenti esterni senza modificare le dimensioni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS58/2015-0	16983	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	30/09/2015	adeguamento fognatura interna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS59/2015-0	17071	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	01/10/2015	modifica delle aperture di porte interne e serramenti esterni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS60/2015-0	17482	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	07/10/2015	rimozione di copertura in lastre di cemento amianto e posa di nuova copertura in lamiera grecata e demolizione di due tettoie esistenti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS61/2015-0	17579	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	08/10/2015	rimozione di copertura in amianto e ripristino con lastre grecate in alluminio pre-verniciato (color bianco-grigio)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS62/2015-0	17677	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	09/10/2015	riqualificazione pronto soccorso con adeguamenti dell'impianto elettrico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS63/2015-0	17809	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	12/10/2015	realizzazione di due finestre sul prospetto sud-ovest nei locali soggiorno e cucina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS64/2015-0	18163	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	15/10/2015	opere interne all'unità commerciale denominato il Gigante spa"	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS65/2015-0	18449	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	20/10/2015	sostituzione cemento amianto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS66/2015-0	18451	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	20/10/2015	rinforzo strutturale soletta esistente, rimozione e rifacimento intonaci, formazione di nuova scala d'accesso piano primo, ridisposizione interna dei locali	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS67/2015-0	18714	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	23/10/2015	cappotto su prospetti esterni e manutenzione ordinaria in copertura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS68/2015-0	18831	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	26/10/2015	sostituzione copertura in eternit	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS69/2015-0	19137	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	29/10/2015	rimozione manto di copertura in eternit	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS70/2015-0	19223	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	30/10/2015	diversa distribuzione spazi interni, rivestimento a cappotto, sostituzione serramenti esterni e rifacimento impianto di riscaldamento a piano rialzato	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS71/2015-0	19361	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	02/11/2015	adeguamento fognatura interna su cortile comune	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS72/2015-0	19580	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	04/11/2015	Rifacimento pavimentazione balconi previo nuova impermeabilizzazione	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS73/2015-0	19983	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/11/2015	Sostituzione cancelli in ferro con nuovi cancelli in acciaio inox - rifacimento tettoia accesso pedonale	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS74/2015-0	19984	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/11/2015	Demolizione di parte ammalorate del balcone - posa nuova impermeabilizzazione e nuova pavimentazione - realizzazione nuovo intonaco sottobalcone	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS75/2015-0	20079	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	11/11/2015	Sostituzione caldaia esistente posta in locale tecnico, sostituzione piatto doccia e lavello.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS76/2015-0	20080	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	11/11/2015	Demolizione e creazione di alcune tramezze interne, rifacimento pavimenti e rivestimenti bagni compresi sanitari e revisione impianti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS77/2015-0	20420	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	16/11/2015	modifiche per diversa disposizione degli spazi interni, sostituzione serramenti finestrati e porte interne, nuovi pavimenti e rivestimenti, adeguamenti, modifiche e messa a norma impianti.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS78/2015-0	20661	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	18/11/2015	Sostituzione n° 2 serramenti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS79/2015-0	20789	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	19/11/2015	refacimento manto di copertura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS80/2015-0	20790	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	19/11/2015	Rifacimento completo del locale cucina, tramite interventi di parziale demolizione del tavolato di divisione con il locale soggiorno per posa di porta scorrevole tipo Scrigno". Demolizione del massetto con forniture e posa di nuova pavimentazione in gres. Si prevede la demolizione dei pavimenti esistenti e la realizzazione di una falsatura a mascheramento dell'estrazione cappa cucina."	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS81/2015-0	21281	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	26/11/2015	Modifica partizioni interne	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS82/2015-0	21538	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	30/11/2015	formazione di pareti in cartongesso per diversa distribuzione e formazione di contropareti, finiture	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS83/2015-0	21634	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	01/12/2015	Rimozione manto di copertura in tegole marsigliesi - sostituzione tegole e struttura in legno - rifacimento aperture su via Adua	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS84/2015-0	21718	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	02/12/2015	Diversa distribuzione tavolati interni e rifacimento bagno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS85/2015-0	22034	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	09/12/2015	Rifacimento del manto di copertura esistente mediante rimozione del manto di copertura in fibro amianto e posa di nuovo manto in pannelli di alluminio grecato color bianco grigio (non mutando l'aspetto esteriore) sp.10 cm. Non verranno modificate le altezze di colmo e di gronda e la pendenza della falda.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS86/2015-0	22108	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/12/2015	Apertura e chiusura di porte interne	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS87/2015-0	22198	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	11/12/2015	Diversa distribuzione spazi interni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS88/2015-0	22239	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	12/12/2015	Trasformazione locale ripostiglio in bagno con spostamento porte interne e creazione nuovo ripostiglio.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS89/2015-0	22876	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	22/12/2015	Opere di manutenzione straordinaria consistenti in demolizione di un tavolato interno e opere di finitura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS90/2015-0	22977	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	23/12/2015	Demolizione di tavolato divisorio tra locale cucina ed ex tinello, chiusura porta d'accesso a quest'ultimo locale con conseguente ingrandimento della cucina.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS91/2015-0	22943	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	23/12/2015	Rifacimento copertura - ritinteggiatura facciata - coibentazione sottotetto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS92/2015-0	23225	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	29/12/2015	Demolizione tavolato tra il locale cucina e soggiorno; demolizione di tavolato tra il locale disimpegno e ripostiglio e tamponamento vano porta	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS93/2015-0	23229	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	29/12/2015	apertura di porta per fusione di due unità immobiliari	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS86BIS/2015-0	22109	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/12/2015		Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin