

ID PRATICA	Protocollo	Descrizione Tipo Pratica	Data Presentazione	Descrizione Lavori	Responsabile	Istruttore
D1/2016-0	2232	Dia	05/02/2016	variante alla D39/2012 recupero sottotetto a fini abitativi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D2/2016-0	3834	Dia	01/03/2016	Costruzione recinzioni divisorie confini di proprietà private, demolizione recinzione esistente prospiciente la via Magenta e nuova costruzione di recinzione in arretrato per allargamento sede stradale di Via Magenta, altre modifiche come da elaborato grafico tav. P01 allegata.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D3/2016-0	4249	Dia	07/03/2016	Ristrutturazione edilizia - ampliamento autorimessa con sostituzione copertura (rimozione eternit); nuova copertura eseguita con pannelli coibentati in alluminio.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D4/2016-0	4328	Dia	08/03/2016	Realizzazione gabbie metalliche per la protezione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D5/2016-0	4329	Dia	08/03/2016	Realizzazione nuovo box, nuova tettoia, copertura pergolato esistente e chiusura finestra box	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D6/2016-0	4250	Dia	07/03/2016	Dia in variante alla D33/2012:trasformazione del fienile in unità abitativa (monolocale) al primo piano	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D7/2016-0	6598	Dia	08/04/2016	Ampliamento fabbricato esistente per formazione vano reception"	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D8/2016-0	9480	Dia	18/05/2016	Formazione di piscina interrata privata	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D9/2016-0	10011	Dia	25/05/2016	Modifiche interne, realizzazione tettoia per posto auto, ampliamento balcone, apertura passo carraio, realizzazione nuovo ingresso pedonale, posa cappotto esterno max 10 cm. Revisione/rifacimento impianti tecnologici	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D10/2016-0	10314	Dia	30/05/2016	Ristrutturazione interna ed esterna edificio commerciale, comprendente allineamento fronte vetrine negozi lato parcheggio (sud) con modifiche tavolati e murature interne. Realizzazione nuovi locali di ristorazione. Rivestimento con applicazione pannellature vari colori	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D11/2016-0	10583	Dia	03/06/2016	Opere interne di manutenzione per adeguamento del complesso natatorio - variante alla SCIA17/2013	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D12/2016-0	11412	Dia	15/06/2016	Cambio di destinazione d'uso al piano primo (da deposito a produttivo), realizzazione nuovo balcone, aperture nuove finestre e creazione bagno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D13/2016-0	11590	Dia	17/06/2016	Variante in corso d'opera per realizzazione servizi igienici e per modifica finestra locale wc	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D14/2016-0	12094	Dia	24/06/2016	Variante alla CILA29/2016 per opere interne con piccole traslazioni di tramezze interne al piano terra-rialzato. Realizzazione di ribasso terrazza esterna e piccolo aumento di superficie (mq.1.95) in zona terrazza coperta su fronte viale Lombardia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA1/2016-0	141	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/01/2016	Modifiche alle tramezze, per nuova suddivisione degli spazi interni, posa di nuova pavimentazione e di nuovi serramenti; messa a norma degli impianti elettrico, idrico-sanitario	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA2/2016-0	1298	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/01/2016	rimozione manto di copertura e sostituzione con pannelli grecati	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA3/2016-0	1906	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/02/2016	Demolizione per smaltimento copertura eternit delle autorimesse, con posa nuova copertura in pannelli metallici grecati coibentati. Rimangono le esistenti orditure in legno e la lattoneria vengono reintegrati alcuni listelli che si dovessero rompere	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA4/2016-0	2041	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/02/2016	Spostamento parete interna, chiusura porta tra locale D" e "B", installazione vam per ricambio aria (Variante alla SCIA65/2015)"	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA5/2016-0	2462	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/02/2016	realizzazione di servizio igienico al piano terra della proprietà per adeguamento igienico-sanitario con allacciamento della rete fognaria esistente e già normalizzata ( variante alla SCIA 77/2015)		
SCIA6/2016-0	2586	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/02/2016	Realizzazione canna fumaria interna con comignolo su falda, copertura esistente	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA7/2016-0	2583	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/02/2016	Rifacimento armadi elettrici mediante demolizione e posa in opera di nuova struttura in vetroresina su basamento in cls	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA8/2016-0	3144	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/02/2016	Realizzazione di n° 2 cabine, una per lavaggio pezzi e l'altra per verifica rottura pezzi in ferro in conformità al DGR 30/05/2012 - n. ix3552 - scheda D.MF 03	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA9/2016-0	3600	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/02/2016	Opere di rifacimento di recinzione sulle vie San Camillo e Cimarosa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA10/2016-0	4106	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/03/2016	Modifiche interne per ridistribuzione degli spazi mediante spostamento di pareti e porte interne; adeguamento impianto elettrico alla nuova organizzazione degli spazi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA11/2016-0	4765	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/03/2016	manutenzione straordinaria , rifacimento finiture di facciata con parziale rivestimento in pannelli tecnologici	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA12/2016-0	4940	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/03/2016	demolizione e ricostruzione tavolati divisorii, posa nuovi pavimenti, creazione nuovo bagno, sostituzione nuovi serramenti , creazione porta esterna con accesso da terrazzo privato, adeguamento impianto elettrico e idricosanitario	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA13/2016-0	5661	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	25/03/2016	Realizzazione nuovo balcone ed apertura di finestre.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA14/2016-0	6383	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/04/2016	PRATICA ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA DIA 12/2016 variante alla Scia n.60/2015	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA15/2016-0	6728	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/04/2016	Rifacimento bagno a piano terra, modifica locali a piano terra, formazione bagni a norma disabili al piano primo, modifica finestre, cambio di destinazione catastale di porzione dell'edificio (da produttivo a direzionale)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA16/2016-0	6912	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/04/2016	Demolizione di muro divisorio con al centro un portale nel salone ovest del piano terreno di Villa Jucker Posa pavimentazione in marmo e formazione di controsoffitto continuo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA17/2016-0	7067	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/04/2016	realizzazione di un ascensore di collegamento fra piano terra e piano interrato e rifacimento della scala esistente	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA18/2016-0	7289	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/04/2016	Coibentazione termica (cappotto esterno) delle pareti est ed ovest con tinteggiatura di tutto l'immobile	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA19/2016-0	7648	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/04/2016	Ampliamento box con strutture di fondazione in travi continue in calcestruzzo armato, strutture portanti verticali costituite da n.4 pilastri in c.a., strutture portanti orizzontali quali travi e corree di piano in c.a.; l'ampliamento è separato dalle strutture esistenti ed ha una forma di tipo rettangolare	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA20/2016-0	7643	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/04/2016	Modifica della recinzione esistente mediante la realizzazione di nuovo accesso personale secondario su via Buonarrot	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA21/2016-0	7752	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/04/2016	Interventi nell'edificio O3. Piano terra: rimozione di parete mobile tra 2 uffici e ripristino del controsoffitto esistente. Piano primo: demolizione di parete in mattoni e rifacimento controsoffitto zona nord. Piano secondo: demolizione di parete in mattoni e rifacimento controsoffitto zona nord. Chiusura in mattoni vano zona nord verso edificio O4.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA22/2016-0	8943	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/05/2016	Rimozione di copertura di orditura principale e secondaria in legno e manto in cemento amianto; rifacimento completo di copertura di orditura principale e secondaria in legno dotata di opportuno isolamento e realizzazione di nuovo manto in tegole canadesi, inserimento di nuovi lucernari in copertura (edificio Chalet)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA23/2016-0	9377	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/05/2016	Diversa distribuzione degli spazi interni e realizzazione di nuovo terrazzo al piano terra (rialzato)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA24/2016-0	9378	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/05/2016	Modifiche interne, isolamento esterno a cappotto, riqualificazione impianti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin

SCIA25/2016-0	9479	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/05/2016	Rifacimento completo del bagno patronale e WC di servizio dell'abitazione e variazione di tramezzature interne	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA26/2016-0	9539	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/05/2016	Modifiche delle partizioni interne con chiusura del vano scale	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA27/2016-0	9793	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/05/2016	Rimozione lastre di eternit e sostituzione con pannelli coibentati color testa di moro ed la relativa sostituzione di canali corpo boa si precisa che non verranno modificate ne la pendenza ne l'altezza della copertura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA28/2016-0	9800	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/05/2016	Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, consistenti nel rifacimento completo dei servizi, nella realizzazione di una nuova finestra per il locale WC, di una nuova porta finestra nel locale cucina dell'unità abitativa posta al piano rilzato e nella realizzazione di isolamneto termico a cappotto esterno di tutto lo stabile	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA29/2016-0	10392	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	31/05/2016	diversa distribuzione spazi interni; rifacimento locali bagno e cucina, ripostiglio e magazzino; rifacimento impianti idro-sanitario ed elettrico (ampliamenti); tinteggiature - verniciature, sostituzioni n.3 serramenti fianco cortile interno - frazionamento e fusione	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA30/2016-0	10487	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/06/2016	Messa in opera elementi di rinforzo per consolidare una trave centrale del solaio che divide il piano terra dal piano primo del fabbricato in oggetto.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA31/2016-0	10582	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/06/2016	Variante alla SCIA15/2016 - spostamento porte interne; spostamento tavolati interni; modifica apertura (finestra)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA32/2016-0	10968	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/06/2016	Opere interne per adeguamento locali, cambio d'uso piano primo e porzione piano terra da residenziale ad attività alberghiera, adeguamneto dimensione scale, realizzazione di 1 bagno al piano primo.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA33/2016-0	11236	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/06/2016	Realizzazione di fondazioni per macchine utensili per centri di lavoro per realizzazioni per fresature, alesature e rettificæ	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA34/2016-0	11449	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/06/2016	sostituzione di copertura in eternit con pannelli coibentat	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA35/2016-0	11741	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/06/2016	modifiche interne appartamento esistente con lo spostamento di tavolati	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA36/2016-0	11744	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/06/2016	riapertura di una porta ; sostituzione della scala quadrata con una circolare che conduce al piano primc VARIANTE ALLA SCIA N° 40/2015	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA37/2016-0	11806	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/06/2016	rimozione coperture in cemento amianto di edifici in disuso, e rifacimento di alcune parti per varie esigenze della committente: fabbricati 1-2-3-4-5-20 come da autorizzazione paesaggistica n° PE36/2014	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA38/2016-0	12003	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/06/2016	Costruzione di tavolati interni per formazione locale deposito e creazione nuova aula	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA39/2016-0	12326	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/06/2016	Diversa distribuzione spazi interni - Apertura accesso carrabile	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin