

ID PRATICA	Protocollo	Descrizione Tipo Pratica	Data Presentazione	Descrizione Lavori	Responsabile	Istruttore
D14/2015-0	13088	Dia	22/07/2015	manutenzione straordinaria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D15/2015-0	13243	Dia	28/07/2015	opere di ampliamento edificio abitazione con sovrastante terrazzo e costruzione di accessorio ad uso ripostiglio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D16/2015-0	13550	Dia	30/07/2015	rifacimnto manto di copertura dell'autorimessa esistente e costruzione di un ripostiglio per deposito attrezzi e tettoia per parcheggio auto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D17/2015-0	13657	Dia	31/07/2015	demolizione copertura esistente e realizzazione di nuova copertura compresi muri e pilastri di sostegno; posa di ringhiera del terrazzo; spostamento n. 1 apertura nel locale studio e sostituzione n. 5 serramenti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D18/2015-0	13658	Dia	31/07/2015	ristrutturazione fabbricati esistenti con demolizioni e ricostruzioni parziali di immobili - variante PE21/2011 e SCIA36/2012	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D19/2015-0	13847	Dia	04/08/2015	parziale cambio d'uso con opere da uso industriale ad uso commerciale per porzione di capannone; formazione servizi igienici; modifica facciata fronte cortile; rifacimento recinzione; formazioni impianti e pensilina e modifica rete fognaria interna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D20/2015-0	14106	Dia	08/08/2015	realizzazione di nuovo soppalco con formazione di abbaino e nuovo vano in ampliamento, diversa distribuzione interna e cambio di destinazione d'uso.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D21/2015-0	14756	Dia	24/08/2015	ampliamento spogliatoio personale e adeguamento bagno esistente per clienti (adeguamento disabili)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D22/2015-0	15292	Dia	03/09/2015	creazione basculante per autorimessa; chiusura porta superiore al piano primo e sostituzione manto di copertura (travetti e coppi)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D23/2015-0	17026	Dia	30/09/2015	Formazione di passo carraio e posa di cancello carrabile in rete metallica.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D24/2015-0	18250	Dia	17/10/2015	DIA in variante a DIA38/2012 : variazione della consistenza del parapetto perimetrale su lastrico solare e balcone. Ridistribuzione interna locale bagno, rispostiglio e camera	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D25/2015-0	20316	Dia	14/11/2015	Realizzazione di carport in legno per ricovero auto e pergola lignea	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D26/2015-0	21077	Dia	24/11/2015	modifiche interne per redistribuzione degli spazi, modifica della facciata degli uffici dell'officina con nuova soluzione di finestrate. DIA in variante alla DIA35/2013.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D27/2015-0	22976	Dia	23/12/2015	variante alla PE 38/2012- modifiche interne, alla recizione esistente e lieve modifiche alle finestre.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA41/2015-0	11835	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/07/2015	demolizione muratura interna e sostituzione finiture	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA42/2015-0	11836	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/07/2015	demolizione di alcuni tavolati per diversa distribuzione interna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA43/2015-0	12011	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/07/2015	ridistribuzione interna e modifiche alle aperture con eliminazione del parapetto per alcune finestre trasformandole in portefinestre/vetrine	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA44/2015-0	12579	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/07/2015	manutenzione facciata retro del condominio piccolo e rifacimento di entrambe le coperture con asportazione eternit e posizionamento di lastre metalliche in alluminio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA45/2015-0	12987	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/07/2015	manutenzione facciata condominio e rifacimento copertura con asportazione eternit e posizionamento lastre metalliche in alluminio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA46/2015-0	12988	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/07/2015	diversa distribuzione degli spazi interni - variante alla PE25/2011	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA47/2015-0	13163	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/07/2015	costruzione di tavolati interni per la formazione locale sporzionamento cibi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA48/2015-0	13273	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	25/07/2015	messa in sicurezza dello stabile mediante demolizione e ricostruzione parziale: demolizione completa del muro in mattoni esistente che delimita la proprietà esistente dalla via Moncucco e ricostruzione del muro posto sul confine con la via Moncucco e il muro di confine tra le due proprietà	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA49/2015-0	13368	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/07/2015	sostituzione del manto di copertura e sostituzione guaina impermeabile	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA50/2015-0	13403	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/07/2015	rifacimento rete interna a capannone industriale di scarico acque da processo produttivo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA51/2015-0	13588	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/07/2015	rimozione completa di copertura in eternit e sostituzione con pannelli coibentati in alluminic	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA52/2015-0	13860	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/08/2015	demolizione e nuova costruzione porzioni di pareti interne e formazione nuovo bagno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA53/2015-0	15216	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/09/2015	manutenzione straordinaria copertura con rifacimento di piccola e grossa orditura senza variazione delle sagome copertura esistenti; installazione linea vita	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA54/2015-0	16095	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/09/2015	realizzazione di servizio igienico, posa di scala a chiocciola in metallo per il collegamento tra il piano terra e cantina a piano interrato e sostituzione del serramento della vetrina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA55/2015-0	16240	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/09/2015	rifacimento rivestimento delle facciate con vernice a base di resina acrilica.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA56/2015-0	16465	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/09/2015	realizzazione di cappotto esterno, sostituzione dei serramenti e posa di due tettoie parapigioggia sulla facciata nord-est e nord-ovest	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA57/2015-0	16797	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/09/2015	cambio di destinazione d'uso da ripostiglio ad ufficio con realizzazione bagno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA58/2015-0	17457	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/10/2015	demolizione completa tettoie.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA59/2015-0	18027	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/10/2015	modifiche interne per nuova suddivisione spazi interni, inserimento scala in ferro, rifacimento dei bagni.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA60/2015-0	18028	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/10/2015	rifacimento coperture (realizzate in amianto) del piano sesto, del livello copertura e della copertura dei box.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA61/2015-0	18210	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/10/2015	bonifica lastre di cemento amianto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA62/2015-0	18647	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/10/2015	messa in sicurezza del fabbricato mediante la sostituzione della copertura fatiscente in eternit con guaina elastomerica. La copertura in guaina viene posizionata temporaneamente in quanto l'immobile in questione fa parte di un piano di trasformazione urbanistica in attesa di approvazione.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA63/2015-0	18829	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/10/2015	realizzazione di nuova copertura previa rimozione di copertura in eternit	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA64/2015-0	18830	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/10/2015	rimozione copertura in amianto e rifacimento di manto in tegole canadesi e orditura principale e secondaria in legno dello Chalet delle Suore""	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA65/2015-0	18946	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/10/2015	demolizione e realizzazione di muri divisorii, modifica serramento sul lato di via Giusti n° 35	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA66/2015-0	19142	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/10/2015	servizio di assistenza specialistica di odontoiatria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin

SCIA67/2015-0	19221	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/10/2015	demolizione e ricostruzione di nuovi tavolati, demolizione di porzione di copertura e muratura per formazione di balconi, posa di serramenti nuovi, sostituzione sanitari e adeguamento impianti tecnologici, rifacimento di pavimenti e rivestimenti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA68/2015-0	19896	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/11/2015	manutenzione straordinaria - opere interne al piano terra ed adeguamento impianto elettrico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA69/2015-0	19898	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/11/2015	Manutenzione straordinaria - opere interne al piano primo, cappotto esterno e adeguamento impianti elettrici	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA70/2015-0	20078	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/11/2015	RIMOZIONE ETERNIT E SOSTITUZIONE CON LASTRE COIBENTATE DACH 40 COLORE GRIGIO	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA71/2015-0	20201	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/11/2015	Variante alla SCIA59/2015 Creazione scala esterna con tettuccio, trasformazione finestra in porta finestra	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA72/2015-0	20317	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/11/2015	modifica ingresso pedonale esistente su Via Ticino	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA73/2015-0	20794	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/11/2015	Realizzazione di allacciamento Enel per l'alimentazione della nuova SRB NGL spa; si procederà alla posa di un cavidotto interrato, con relativi pozzetti 50 x 50 cm, che partirà dall'area del nuovo impianto tecnologico e giungerà sino al punto di fornitura.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA74/2015-0	20857	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/11/2015	Fusione di due unità immobiliari (al piano primo e secondo) con la relativa ristrutturazione interna, diversa distribuzione dei locali e nuova scala di collegamento interno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA75/2015-0	21174	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/11/2015	Creazione di vano accessorio ad uso ripostiglio in una porzione del sottotetto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA76/2015-0	21284	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/11/2015	Variante alla PE 43/2011 - Riduzione della superficie/volume dell'ampliamento, modifica degli elementi di tamponamento esterni, posizionamento di struttura mobile a protezione dell'accesso per il carico / scarico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA77/2015-0	21540	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/11/2015	Realizzazione di servizio igienico al piano terra per adeguamento igienico-sanitario con allacciamento alla rete fognaria esistente		
SCIA78/2015-0	21635	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/12/2015	Realizzazione di pensilina a protezione di scala esterna esistente	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA79/2015-0	22012	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/12/2015	PIANO RIALZATO- Demolizione e costruzione di tavolati per la realizzazione di bagno al piano rialzato, nuova pavimentazione e relativo rivestimento del nuovo locale PIANO PRIMO - Demolizione e costruzione di tavolati per la realizzazione di piccolo locale di servizio/lavanderia, nuova pavimentazione e relativo rivestimento del nuovo locale.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA80/2015-0	22199	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/12/2015	Completamento di opere di finitura di immobile residenziale autorizzato con PE 4/2012 e non completato alla scadenza del permesso di costruire consistenti in: impianti tecnologici, sottofondi, intonaci interni, pavimenti e rivestimenti, scala interna, porte interne e finitura esterna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA81/2015-0	22352	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/12/2015	Zona ingresso/uffici: trasformazione reception e ufficio in sala riunioni. Demolizioni e costruzioni tavolati. Sistemazione controsoffitto, pavimento	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA82/2015-0	22354	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/12/2015	Sostituzione manto di copertura formato da lastre in amianto (copertura eternit) con lastre grecate in alluminio coibentate (pannello sandwich). Non verranno modificate le altezze di imposta, di gronda, di colmo e le attuali pendenze di falda.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA83/2015-0	22356	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/12/2015	Variante alla Dia 22/2015	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA84/2015-0	22734	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/12/2015	Fusione di due subaltri, lievi opere al piano cantina.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA85/2015-0	23367	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/12/2015	OPERE IN VARIANTE ALLA SCIA 04/07/2012 N° 30/2012 E PROROGA DEL 07/07/2015 - SPOSTAMENTO DI UN TAVOLATO INTERNO E OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA48BIS/2015-0	13343	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/07/2015	Completa rimozione di tutta la stazione radiobase compresi gli apparati, le canaline porta cavi e rimessa in ripristino dell'area	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin